



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI HUZURIDAGI QURILISH VA UY-JOY KOMMUNAL XO'JALIGI SOHASIDA
HUDUDYIY NAZORAT QILISH INSPEKSIYASI "QURILISH SINOV LABORATORIYALARI VA BINO-INSHOOTLARNI TEXNIK
KO'RIKDAN O'TKAZISH FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH BO'LIMI"

Surxondaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi
"Qurilish sinov laboratoriyasi va bino inshootlarning texnik holatini o'rganish bo'limi".

"TASDIQLAYMAN"

Surxondaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi
sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi boshlig'i

Sh.Normo'minov

2026 yil

Denov tuman "Yangi xazabog" MFY Myevazor ko'chasi 1A – uyda joylashgan 2-son
viloyat ruxiy asab kasalliklar shifoxonasi Oshxona binosi instrumental o'rganib
yakuni bo'yicha

TEXNIK XULOSA № 43 /TX



Termiz - 2026 yil

Surxondaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi.			TEXNIK XULOSA		Varaq	Varaqlar
Bajardi	M.Xudoyberdiyev	<i>Xudoyberdiyev</i>	Denov tuman "Yangi xazabog" MFY Myevazor ko'chasi 1A – uyda joylashgan 2-son viloyat ruxiy asab kasalliklar shifoxonasi Oshxona binosi		1	13



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI HUZURIDAGI QURILISH VA UY-JOY KOMMUNAL XO'JALIGI SOHASIDA
HUDUDYIY NAZORAT QILISH INSPEKSIYASI "QURILISH SINOV LABORATORIYALARI VA BINO-INSHOOTLARNI TEXNIK
KO'RIK DAN O'TKAZISH FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH BO'LIMI"

Surxondaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi
"Qurilish sinov laboratoriyasi va bino inshootlarning texnik holatini o'rganish bo'limi".

1. Umumiy ma'lumotlar

O'rganish uchun asos: 25.06.2026 yilgi 01-14/606 son xatiga asosan

O'rganish o'tkazilgan sanasi: 28.056-01.07.2026 y.

O'rganish o'tkazilgan manzil: Denov tuman "Yangi xazabog" MFY Myevazor ko'chasi 1A - uyda joylashgan 2-son viloyat ruxiy asab kasalliklar shifoxonasi Oshxona binosi.

Qurilish ishlari bajarilgan vaqti: Ma'lumot yo'q.

Buyurtmachi nomi: SURXONDARYO VILOYATI HOKIMLIGI «YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI» DM

Loyiha tashkiloti nomi: Ma'lumot yo'q.

Pudrat tashkiloti nomi: Ma'lumot yo'q.

Surxondaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi.			TEXNIK XULOSA Denov tuman "Yangi xazabog" MFY Myevazor ko'chasi 1A - uyda joylashgan 2-son viloyat ruxiy asab kasalliklar shifoxonasi Oshxona binosi	Varaq	Varaqlar
Bajardi	M.Xudoyberdiyev	<i>[Signature]</i>			
				2	13



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI HUZURIDAGI QURILISH VA UY-JOY KOMMUNAL XO'JALIGI SOHASIDA
HUDUDIIY NAZORAT QILISH INSPEKSIYASI "QURILISH SINOV LABORATORIYALARI VA BINO-INSHOOTLARNI TEXNIK
KO'RIKDAN O'TKAZISH FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH BO'LIMI"

Surxondaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi
"Qurilish sinov laboratoriyasi va bino inshootlarning texnik holatini o'rganish bo'limi".

2. Tekshiruvning maqsadi

Bino konstruksiyalarining joriy texnik holatini aniqlash, deformatsiya belgilarini baholash, yuk ko'tarish qobiliyatini aniqlash, ta'mirlashga ehtiyoj bor-yo'qligini aniqlash va xavfsiz ekspluatatsiya imkoniyatini baholash.

- Mavjud loyiha va texnik hujjatlar bo'yicha tahlil o'tkazish.
- Tekshirilgan konstruksiyalardagi nuqson va shikastlanishlar holatini aniqlash.
- Bino rejasi, joylashuv sxemasi, qirqimlar chizmalarini tayyorlash.
- Qurilish konstruksiyalaridagi alohida nuqson va shikastlanishlar holati bo'yicha fotosuratlarini tayyorlash.
- Qurilish konstruksiyalari, ularning alohida elementlari, tugun va bog'lanish nuqtalarining foydalanishga yaroqlilik hamda yuk ko'tarish qobiliyatiga ta'sir etuvchi aniqlangan nuqsonlar darajasini baholash.
- Tekshiruv ishlari o'tkazilgan ob'ektda qurilish konstruksiyalarining texnik holatini baholash.
- Tekshiruv ishlari o'tkazilgan qurilish konstruksiyalariga umumiy texnik xulosa berish.

Surxondaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi.			TEXNIK XULOSA Denov tuman "Yangi xazabog" MFY Myevazor ko'chasi 1A - uyda joylashgan 2-son viloyat ruxiy asab kasalliklar shifoxonasi Oshxona binosi	Varaq	Varaqlar
Bajardi	M.Xudoyberdiyev			3	13



3. Instrumental o'rganish davomida bajariladigan ishlar

texnik topshiriq ishlab chiqish:

loyiha-texnik hujjatlarini o'rganish (qavatlararo inventarizatsiya rejalari hamda bino va inshootlarning texnik pasporti, bino yoki inshootning ko'rikdan o'tkazilganligi bo'yicha dalolatnomalar, nuqsonlar ro'yxati): Bino loyiha buyicha 1 qavatli. Xozirgi kunda bino ta'mir talab. Bino texnik pasporti yo'q, ilgari texnik ko'rikdan o'tkazilmagan.

loyihalash tashkilotining nomi, loyihaning ishlab chiqilgan va qurilgan yili, bino va inshootning geometrik o'lchamlari hamda materiallarning tafsilotlari (beton, po'lat, yog'och va boshqalar) ko'rsatilgan holdagi bino va inshootning loyiha hujjatlarini o'rganish: Ma'lumot yo'q.

- bino va inshootlarda ilgari o'tkazilgan o'rganishlar dalolatnomalari va hisobotlarini tekshirish: Ma'lumot yo'q.
- loyiha, qayta rejalashtirilganlik, rekonstruksiya, kapital ta'mirlash va boshqa bajarilgan ishlar to'g'risidagi ma'lumotlar: Ma'lumot yo'q.
- elektr energiyasi, suv, issiqlik, gaz va kanalizatsiya tarmoqlari ulangan joylari va quvvati bo'yicha ma'lumotlar: bino ta'mir talab, muxandislik kommunikatsiyalariga (suv, issiqlik, gaz, va kanalizatsiya tarmoqlari) ulanmagan.
- texnik topshiriq asosida ishlar dasturini tuzish: texnik topshiriq asosida ishlar dasturi tuzilgan.

Surxondaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi.			TEXNIK XULOSA Denov tuman "Yangi xazabog" MFY Myevazor ko'chasi 1A - uyda joylashgan 2-son viloyat ruxiy asab kasalliklar shifoxonasi Oshxona binosi	Varaq	Varaqlar
Bajardi	M.Xudoyberdiyev			4	13




O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI HUZURIDAGI QURILISH VA UY-JOY KOMMUNAL XO'JALIGI SOHASIDA
HUDUDYIY NAZORAT QILISH INSPEKSIYASI "QURILISH SINOV LABORATORIYALARI VA BINO-INSHOOTLARNI TEXNIK
KO'RIKDAN O'TKAZISH FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH BO'LIMI"

Surxondaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi
"Qurilish sinov laboratoriyasi va bino inshootlarning texnik holatini o'rganish bo'limi".

4. Binoning tashki ko'rinishi bo'yicha holati (Dastlabki (vizual) o'rganish natijasi haqida ma'lumot)

Ob'ekt loyiha buyicha 1 qavatli, turt burchak shaklida. Vizual o'rganish davrida binolarning bajarilgan qismida konstruksiyalarni mustahkamligi va zilzilabardoshligini pasaytiruvchi omillar kuzatiladi.



Surxondaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi.			TEXNIK XULOSA Denov tuman "Yangi xazabog" MFY Myevazor ko'chasi 1A - uyda joylashgan 2-son viloyat ruxiy asab kasalliklar shifoxonasi Oshxona binosi	Varaq	Varaqlar
Bajardi	M.Xudoyberdiyev			5	13



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI HUZURIDAGI QURILISH VA UY-JOY KOMMUNAL XO'JALIGI SOHASIDA
HUDUDYIY NAZORAT QILISH INSPEKSIYASI "QURILISH SINOV LABORATORIYALARI VA BINO-INSHOOTLARNI TEXNIK
KO'RIK DAN O'TKAZISH FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH BO'LIMI"

Surxondaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiya
"Qurilish sinov laboratoriyasi va bino inshootlarning texnik holatini o'rganish bo'limi".

Binoning tashqi ko'rinishi

5. Binoning konstruktiv elementlari va texnik tizimlari haqida ma'lumotlar
(Bino joylashgan hudud va qurilish maydoni bo'yicha ma'lumotlar (hudud va qurilish maydonining seysmikligi, iqlim sharoiti, qor va shamol yuklari, geologiya xulosalariga asosan zamin xususiyatlari).

Texnikaviy tekshiruvdan o'tkazilayotgan binolar joylashgan maydonning iqlimiy shart-sharoitlari.

Hisobiy qishki temperatura - 12 ° S;

Qor qatlami og'irligi- 50 kg/m²;

Shamolning bosimi- 48 kg/m²;

Xududning seysmikligi- 8 ball.

Me'moriy - rejaviy yechimi:

Bino To'rtburchak shaklida, 1- qavatli, o'lchamlari (o'qlar bo'yicha) 9.0*30.0 m bino balndligi-3,30m

Konstruktiv yechimi:

Bino yuk ko'taruvchi bo'ylama g'isht devorli konstruktiv yechimga ega.

Deformatsiyalar:

Bino bajarilgan konstruksiyalarida mustaxkamlikni pasaytiruvchi deformatsiyalar kuzatiladi.

Binoning ustivorligi:

Binoning ustivorligi bino poydevorlari, devorlari va tom yopmasi birga ishlashi hisobiga ta'minlanadi.

Bino elementlari bayoni


Poydevorlari	Bino poydevori blok betondan bajarilgan. Qalinligi 400mm dan bajarilgan.
Devorlar	Bino devorlari selekat devor panellaridan bajarilgan. Devorlar qalinligi- 200 mm.
Tom yopma	Bino tom yopmasi yog'och konstruksiya tarzda bajailgan
Tom	Yog'och progonlar ustidan asbert shifer qoplama.

Surxondaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiya.			TEXNIK XULOSA Denov tuman "Yangi xazabog" MFY Myevazor ko'chasi 1A - uyda joylashgan 2-son viloyat ruxiy asab kasalliklar shifoxonasi Oshxona binosi	Varaq	Varaqlar
Bajardi	M.Xudoyberdiyev			6	13



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI HUZURIDAGI QURILISH VA UY-JOY KOMMUNAL XO'JALIGI SOHASIDA
HUDUDYIY NAZORAT QILISH INSPEKSIYASI "QURILISH SINOV LABORATORIYALARI VA BINO-INSHOOTLARNI TEXNIK
KO'RIKDAN O'TKAZISH FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH BO'LIMI"

Surxondaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi
"Qurilish sinov laboratoriyasi va bino inshootlarning texnik holatini o'rganish bo'limi".




Surxondaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi			TEXNIK XULOSA Denov tuman "Yangi xazabog" MFY Myevazor ko'chasi 1A - uyda joylashgan 2-son viloyat ruxiy asab kasalliklar shifoxonasi Oshxona binosi	Varaq	Varaqlar
Bajardi	M.Xudoyberdiyev	<i>[Signature]</i>		7	13



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI HUZURIDAGI QURILISH VA UY-JOY KOMMUNAL XO'JALIGI SOHASIDA
HUDUDYIY NAZORAT QILISH INSPEKSIYASI "QURILISH SINOV LABORATORIYALARI VA BINO-INSHOOTLARNI TEXNIK
KO'RIKDAN O'TKAZISH FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH BO'LIMI"

Surxondaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi
"Qurilish sinov laboratoriyasi va bino inshootlarning texnik holatini o'rganish bo'limi".



Surxondaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi			TEXNIK XULOSA Denov tuman "Yangi xazabog'" MFY Myevazor ko'chasi 1A – uyda joylashgan 2-son viloyat ruxiy asab kasalliklar shifoxonasi Oshxona binosi	Varaq	Varaqlar
Bajardi	M.Xudoyberdiyev			8	13



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI HUZURIDAGI QURILISH VA UY-JOY KOMMUNAL XO'JALIGI SOHASIDA
HUDUDYIY NAZORAT QILISH INSPEKSIYASI "QURILISH SINOV LABORATORIYALARI VA BINO-INSHOOTLARNI TEXNIK
KO'RIK-DAN O'TKAZISH FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH BO'LIMI"

Surxondaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi
"Qurilish sinov laboratoriyasi va bino inshootlarning texnik holatini o'rganish bo'limi".

6. Dastlabki o'rganishlar natijalari asosida binolar holatining toifasi

SHNQ 1.04.01-23 6-(ilova)

1. Bino konstruksiyalarda ko'rinadigan nuqsonlar va shikastlanishlar mavjud. Salqiliklar va yoriqlarning ochilish kengligi me'yorlar bo'yicha ruxsat etilgan qiymatlardan ortiq.

2. Tom yopmada siljishlar va yoriqlar mavjud.

3. Konstruksiyalarning eskirish mavjud.

Xulosa: Binoni dastlabki o'rganishlar natijalari bo'yicha texnik xolati III-toifa, qoniqarsiz.

7. Sayoz joylashgan poydevor konstruksiyalarida nuqson va shikastlanishlarning tasnifi va ularning paydo bo'lish sabablari SHNQ 1.04.01-23 7-(ilova)

Poydevor konstruksiyalarida nuqson va shikastlanishlar kuzatiladi.

8. Temir-beton konstruksiyalarida nuqson va shikastlanishlarning tasnifi va paydo bo'lish sabablari SHNQ 1.04.01-23 8-(ilova)

Temir-beton konstruksiyalarda nuqson va shikastlanishlar kuzatiladi.

9. Tahlil va tavsiyalar

Poydevori: Bino poydevorlari texnik xolati qoniqarsiz. Kuzatuv vaqtida poydevor konstruksiyalarida yoriqlar va mustahkamlikni pasaytiruvchi omillar kuzatiladi.

Devori: Bino devorlari texnik xolati qoniqarsiz. Kuzatuv vaqtida devor konstruksiyalarida yoriqlar va mustahkamlikni pasaytiruvchi omillar kuzatiladi.

Tomyopma: Bino tom yopmasi texnik xolati qoniqarsiz. Kuzatuv vaqtida konstruksiyalarida buzilishlar va mustahkamlikni pasaytiruvchi omillar kuzatiladi.

Surxondaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi			TEXNIK XULOSA		Varaq	Varaqlar
Bajardi	M.Xudoyberdiyev		Denov tuman "Yangi xazabog'" MFY Myevazor ko'chasi 1A - uyda joylashgan 2-son viloyat ruxiy asab kasalliklar shifoxonasi Oshxona binosi		9	13



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI HUZURIDAGI QURILISH VA UY-JOY KOMMUNAL XO'JALIGI SOHASIDA
HUDUDYIY NAZORAT QILISH INSPEKSIYASI "QURILISH SINOV LABORATORIYALARI VA BINO-INSHOOTLARNI TEXNIK
KO'RIKDAN O'TKAZISH FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH BO'LIMI"

Surxondaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi
"Qurilish sinov laboratoriyasi va bino inshootlarning texnik holatini o'rganish bo'limi".

11. Xulosa va tavsiyalar.

Denov tuman "Yangi xazabog'" MFY Myevazor ko'chasi 1A - uyda joylashgan 2-son viloyat ruxiy asab kasalliklar shifoxonasi Oshxona binosi instrumental o'rganib yakuni bo'yicha SHNQ 1.04.01-23 shaharsozlik normalari va qoidalarining 6-ilovasiga asosan holat kategoriyas III- qoniqarsiz holatda.

Surxondaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi			Varaq	Varaqlar
Bajardi	M.Xudoyberdiyev			
			10	13


TEXNIK XULOSA

Denov tuman "Yangi xazabog'" MFY Myevazor
ko'chasi 1A - uyda joylashgan 2-son viloyat ruxiy
asab kasalliklar shifoxonasi Oshxona binosi



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI HUZURIDAGI QURILISH VA UY-JOY KOMMUNAL XO'JALIGI SOHASIDA
HUDUDYI NAZORAT QILISH INSPEKSIYASI "QURILISH SINOV LABORATORIYALARI VA BINO-INSHOOTLARNI TEXNIK
KO'RIKDAN O'TKAZISH FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH BO'LIMI"

Surxondaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiya
"Qurilish sinov laboratoriyasi va bino inshootlarning texnik holatini o'rganish bo'limi".



Surxondaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiya			TEXNIK XULOSA	Varaq	Varaqlar
Bajardi	M.Xudoyberdiyev			11	13
			Denov tuman "Yangi xazabog" MFY Myevazor ko'chasi 1A - uyda joylashgan 2-son viloyat ruxiy asab kasalliklar shifoxonasi Oshxona binosi		



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI HUZURIDAGI QURILISH VA UY-JOY KOMMUNAL XO'JALIGI SOHASIDA
HUDUDIIY NAZORAT QILISH INSPEKSIYASI "QURILISH SINOV LABORATORIYALARI VA BINO-INSHOOTLARNI TEXNIK
KO'RIKIDAN O'TKAZISH FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH BO'LIMI"

Surxondaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi
"Qurilish sinov laboratoriyasi va bino inshootlarning texnik holatini o'rganish bo'limi".



KADASTR AGH ILIIGINING DAVLAT KADASTRLARI PAI ATASI
Surxondaryo viloyati boshqarmasi

Denov tumani filiali

NOTUKAR JOY LOHASIDAGI KO'CHMAS MILIK
OBJEKTINING KADASTR PASPORTI

Kadastr yil	19.04.2024
Kadastr pasporti raqami	19.04.2024
Kadastr pasporti raqami	19.04.2024

I. Manzil haqida ma'lumotlar

Yer uchastkasining kadastr raqami	19.04.2024
Joylash	Denov tumani, Yangi Xazabog' MFY, Myevazor ko'chasi, 1A-uy

II. Yer uchastkasi tavsifi

Yer uchastkasining nomi	Yer uchastkasi
Yer maydoni (kv.m)	21 333,00
Yer uchastkasi tavsifi	Amaliy
Yer uchastkasi tavsifi	O'rnatilganlik bilan egallangan
Yer uchastkasi tavsifi	Sanoat, transport, aloqa, mudofaa va boshqa maqsadlarga mo'ljallangan yerlar
Yer uchastkasi tavsifi	Yer uchastkasi tavsifi
Yerdan	Sanoat, transport, aloqa, mudofaa va boshqa maqsadlarga mo'ljallangan yerlar
Yer uchastkasi tavsifi	Yer uchastkasi tavsifi
Servitut haqida ma'lumotlar	

III. Bino va inshootlar tavsifi

Bino v. inshootlar nomi	Qavat soni	Qurilish yili	Umumiy maydon (kv.m)	Umumiy foydali maydon (kv.m)
Bino v. inshootlar nomi	Qavat soni	Qurilish yili	Umumiy maydon (kv.m)	Umumiy foydali maydon (kv.m)
Bino v. inshootlar nomi	Qavat soni	Qurilish yili	Umumiy maydon (kv.m)	Umumiy foydali maydon (kv.m)

UZKAD
shakllari
ERI ega

ISMOIL OV TERCUNALI SHODIYEVI



Surxondaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal
xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish
inspeksiyasi

Bajardi	M.Xudoyberdiyev

TEKNIK XULOSA

Denov tumani "Yangi xazabog'" MFY Myevazor
ko'chasi 1A - uyda joylashgan 2-son viloyat ruxiy
asab kasalliklar shifoxonasi Oshxona binosi

Varaq

Varaqlar

12

13



11. Foydalanilgan adabiyotlar

1. Qurilish me'yoriy qoidalari QMQ 2.01.03-19 "Seysmik hududlarda qurilish"
2. Shaharsozlik normalari va qoidalari SHNQ 1.03.03-23 "Qurilish obyektlarini loyihalashtirish".
3. Shaharsozlik normalari va qoidalari SHNQ 1.04.03-23 Bino va inshootlarni qurish, rekonstruksiya qilish, ta'mirlash va ularga texnik xizmat ko'rsatishni tashkil etish".
4. Shaharsozlik normalari va qoidalari ShNQ 2.01.15-05 "Turar joy binolarini texnik ko'rikdan o'tkazish nizomi" Toshkent, 2005.
5. Shaharsozlik normalari va qoidalari ShNQ 2.01.16-21 "Turar joy obyektlarining jismoniy eskirishini aniqlash" shaharsozlik normalari va qoidalari".
6. Shaharsozlik normalari va qoidalari ShNQ 3.01.07-22 "Turar joy, jamoat va ishlab chiqarish bino va inshootlarining texnik holatini o'rganishda xavfsizlik texnikasi".
7. Qurilish me'yoriy qoidalari QMQ 3.05.06-97 "Elektr qurilmalari"
9. Shaharsozlik normalari va qoidalari SHNQ 2.01.02-04 "Bino va inshootlarning yong'in xavfsizligi"
10. SHNQ 2.02.01-19 "Bino va inshootlar asoslari",
11. Qurilish me'yoriy qoidalari QMQ 2.01.07-97 "Yuklar va ta'sirlar" T- 1998
12. Shaharsozlik normalari va qoidalari SHNQ 2.03.13-24 "Pollar".
13. Qurilish me'yoriy qoidalari QMQ 2.03.10-95. "Tom va tom qoplamalari".
14. Shaharsozlik normalari va qoidalari SHNQ 2.03.07-21 "Tosh va armaturalangan toshli konstruksiyalar".
15. Shaharsozlik normalari va qoidalari SHNQ 2.03.01-24 "Beton va temirbeton konstruksiyalar".
16. Qurilish me'yoriy qoidalari QMQ 2.04.11-22 "Plastmassa quvurlaridan texnologik quvur o'tkazgichlarni loyihalash bo'yicha", T-2022.
17. Qurilish me'yoriy qoidalari QMQ 2.03.11-96 "Qurilish konstruksiyalarini korroziyadan himoya qilish" T-1996.

Surxondaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiya		
Bajardi	M.Xudoyberdiyev	

TEXNIK XULOSA

Denov tuman "Yangi xazabog" MFY Myevazor
ko'chasi 1A - uyda joylashgan 2-son viloyat ruxiy
asab kasalliklar shifoxonasi Oshxona binosi

Varaq	Varaqlar
13	13